

壓力露點傳送器 XTR-100



特性

- * Loop power 迴路電源，可外接電池盒
- * 五種露點單位可切換顯示
- * $-100^{\circ}\text{C} \sim +20^{\circ}\text{C}$ 可量測範圍
- * LCD 顯示幕本體具 3.5 位 LCD 顯示

應用範圍

- * 空壓機設備
- * 乾燥機設備
- * 半導體製程
- * 化工業
- * 紡織業

技術資料

測量範圍

$-100^{\circ}\text{C} \sim +20^{\circ}\text{C}$

精確度

$\pm 3^{\circ}\text{C}$

再現性

$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

工作溫度

$-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

取樣流速

0-100M/S

顯示單位

$^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$, PPM, LBS $\text{H}_2\text{O}/\text{mmscf}$,
 $\text{gm H}_2\text{O}/\text{m}^3$

訊號輸出

Isolation Analog 4-20mA(一體，分
離式)
SDPT Relay (分離式)
MoBus RS 485(分離式)

工作壓力

500 psi
5000 psi (option)

工作電源

10 – 33VDC Loop Power (一體)
90-260V A/DC(分離)

顯示器(選配)

一體型:3.5 位數 LCD
分離型: 5 位數 LED(選配)
分離型: 大型 LED 顯示器(選配)

外觀尺寸圖

